



写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 1



写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 1



工事件名	経済防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区西大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 ◎1000mm 2	

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 2



工事件名	経済防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区西大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 ◎1000mm 2	

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 2



工事名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 3.4

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 3.4



工事名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 3.4

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 3.4



工事種名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区茶臼山通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 5.6

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 5.6



工事種名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区茶臼山通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 5.6

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 5.6



写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 7



写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 7



工事名 旧岡崎島・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新宮市中央区大畑通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 1000mm  
 8.9

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 8.9



工事名 旧岡崎島・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新宮市中央区大畑通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 1000mm  
 8.9

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 8.9



工事件名 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 10.11

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 10.11



工事件名 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大塚通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 10.11

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 10.11



写真区分: 施工状況写真  
写真タイトル: 本部棟解体工  
事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
ート解体 残置基礎杭確認 10  
00mm 12.13.14





工事名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大畑通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 1000mm  
 15.16.17

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 15.16.17



工事名 旧消防局・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大畑通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 1000mm  
 15.16.17

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 15.16.17



工事名	石原防壁・中央員所掘削解体工事
工事場所	新潟市中央区幸火樋通1番町地内
<b>本部棟解体工事 本部棟</b> 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 φ1000mm 18.19	

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 18.19



工事名	石原防壁・中央員所掘削解体工事
工事場所	新潟市中央区幸火樋通1番町地内
<b>本部棟解体工事 本部棟</b> 基礎躯体コンクリート解体 残置基礎杭確認 φ1000mm 18.19	

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 18.19



工事名 旧清紡織・中央通駅舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 20

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 20



工事名 旧清紡織・中央通駅舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区東大通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 20

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 20



工事名称 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区西大塚通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 21

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 21



工事名称 旧消防署・中央消防署庁舎解体工事  
 工事場所 新潟市中央区西大塚通1番町地内  
 本部棟解体工事 本部棟  
 基礎躯体コンクリート解体  
 残置基礎杭確認  
 φ1000mm  
 21

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 残置基礎杭確認 10  
 00mm 21



写真区分: 施工状況写真  
写真タイトル: 本部棟解体工  
事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
ート解体 残置基礎杭確認 10  
00mm 22.23



写真区分: 施工状況写真

写真タイトル: 本部棟解体工

事 本部棟 基礎躯体コンクリ

ート解体 残置基礎杭確認 10

00mm 24.25



工事件名	新潟防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区新大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎 躯体コンクリート解体 基礎杭確認 φ1000mm	

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 基礎杭確認 1000mm  
 26



工事件名	新潟防衛・中央消防署庁舎解体工事
工事場所	新潟市中央区新大塚通1番町地内
本部棟解体工事 本部棟 基礎 躯体コンクリート解体 基礎杭確認 φ1000mm	

写真区分: 施工状況写真  
 写真タイトル: 本部棟解体工  
 事 本部棟 基礎躯体コンクリ  
 ート解体 基礎杭確認 1000mm  
 26