

室内環境測定結果一覧表（令和4年度）

総アスベスト繊維（単位：本/L）

番号	施設名	測定箇所	測定結果
1	両村団排水機場	ポンプ場	0.1 未満
2	新崎団地地域下水道処理場 ^{※1}	ブロワールーム	/
		自家発電設備室	
3	本所排水機場	階段部	1.3 (0.2 未満 ^{※2})
4	東新潟公園管理事務所 ^{※1}	ボイラー室	/
5	東処理センター ^{※1}	曝気槽脱気装置 機械室	/
6	西堀地下駐車場	No. 1 機械室	0.1 未満
		No. 4 機械室	0.8
7	潟東出張所 ^{※1}	耐火倉庫	/

※1 新崎団地地域下水道処理場、東処理センター、潟東出張所、東新潟公園管理事務所の4施設については、閉鎖されている施設であることから、測定対象外としています。

※2 光学顕微鏡法（アスベストモニタリングマニュアル第3版）による測定でアスベスト繊維数濃度が1本/Lを超えたため、電子顕微鏡法により繊維の種類の手同定・識別を行いました。結果は検出下限値未満であり、アスベスト繊維の飛散はありませんでした。