

令和元年10月8日

建一第65号入札参加申請者 各位

建築部公共建築第1課
財務部契約課

建一第65号 石山第2住宅9・10号棟外壁改修・屋上防水改修工事
工事の積算内容について（お知らせ）

令和元年9月24日公告の「建一第65号 石山第2住宅9・10号棟外壁改修・屋上防水改修工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいませう、よろしくお願ひします。

記

1. 工事設計書（10号棟 直接仮設 P.18）

Exel と PDF で内容が異なっておりました。Exel を修正し掲載いたしました。

モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマセメントモルタル充填 100角程度 厚30～46mm	46	か所	亀裂補修	自動式真空ボンド樹脂注入工法 外壁 ひび割れ0.2mm～1.0mm ひび割れ部清掃（ホリ、錆等除去）	60.4	m
モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマセメントモルタル充填 100角程度 厚30～47mm	47	か所	露出鉄筋補修	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm 水洗い・錆掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ハンク及び錆止め共	40.2	m
モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマセメントモルタル充填 100角程度 厚30～48mm	48	か所	露出鉄筋補修（L=100～200mm程度）	樹脂モルタル充填共 厚30～50mm 水洗い・錆掃、鉄筋露出廻りはつり 鉄筋ハンク及び錆止め共	60	か所
モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマセメントモルタル充填 100角程度 厚30～49mm	49	か所	ピン注入補強	SUSTON L=40～60 ボンド樹脂注入	50	穴
モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマセメントモルタル充填 100角程度 厚30～50mm	50	か所	モルタル・コンクリート欠損部補修	ポリマセメントモルタル充填 100角程度 厚30～50mm	50	か所

修正前

修正後