2021年　北区
清掃を怠り
もみ殻から出火

2022年　北区
清掃を怠り
もみ殻から出火

2024年　西蒲区
清掃を怠り
藁屑から出火

2025年　秋葉区
コードの一部が外れ
モーターが過熱し出火

2026年　西蒲区
高熱部分と
麦が接触し出火

大切なお米を
灰にしないために、
日常のメンテナンスを
お願いします。

穀物乾燥機からの出火に注意！

メンテナンスの4つのステップ




異常を発見したら、速やかに
１１９番通報をお願いします！



お問い合わせは、
新潟市消防局予防課
025-288-3230まで！

穀物乾燥機の
発火危険ゾーンは
ここだ！

イメージ画像です。
メーカーによって仕様は異なります。



コンベア部（上部）
危険レベル　★

付着した残留穀物から
出火するおそれがあります

残留穀物を
除去しましょう

貯留部（中部）
危険レベル　★

ごみ等が堆積・落下すると
出火するおそれがあります

点検扉から内部を点検し、
ごみ等を除去しましょう

熱源部（下部）
危険レベル★★★

**穀物の粉じん等が、
熱風胴やバーナー部等の
熱源に長時間熱せられると
出火することがあります**

**<u>セルフメンテナンスを
しっかりと！</u>**

**熱風胴内の堆積物等を
ブラシで掻き出しましょう**

**バーナー部のセンサーや
フレームに埃や汚れがあれば、
布等できれいにしましょう**

**過去５年、新潟市内で発生した
穀物乾燥機火災の８割の原因が**
熱源部周辺の清掃不良

<u>令和８年９月　新潟市南区で発生した事案</u>

下部コンベアに設置してある
らせん状の羽が摩耗し、乾燥
中の穀物が送り出せず堆積し
放射体（熱源）に接触したこ
とで、火災になったもの。


**通常の点検では確認が難しい
箇所。販売店（メーカー）に
よる定期的な点検が大切！**

【写真】摩耗した羽




※左側の羽がすり減り小さくなっています

【穀物乾燥機本体図】



【拡大図】



火災事例

写真・イラスト提供：印西地区消防組合

ご自身で取りきれない堆積物は、専門業者に依頼し定期的にメンテナンス（清掃）することも大切です

堆積物がたまった状態での使用は、火災リスク大！