

報道各位

新潟市建築部建築保全課

アスベストが飛散した可能性がある事案の発生について（続報）

新潟市発注の新潟市立漆山東保育園外壁改修工事における、アスベストが含有された粉塵が飛散した可能性について、10月6日にお知らせしたところですが、空気環境測定の結果、下記のとおり、建物の安全性が確認できましたので、漆山東保育園の利用再開と本件の対応をお知らせします。

記

○対象施設：新潟市立漆山東保育園（新潟市西蒲区漆山3320番地）

○空気環境測定による安全性確認について

10月6日に測定した園内の全測定場所で、参考となる西蒲区巻測定局の一般大気中の総繊維数濃度を下回った。

測定場所	測定値		R5測定場所 (参考)	R5測定値 (参考)
敷地境界	0.2 [f/l]	<	巻測定局	0.42 [f/l]
園舎内	0.1未満～ 0.3 [f/l]			

※測定値はアスベストを含む総繊維数濃度で、空気1リットル中に含まれる繊維の本数を示している。

○施設利用再開日：令和5年10月11日から

○保護者説明会（10月7日）について

（1）説明内容

- ・これまでの経緯と当時の作業内容や状況
- ・空気環境測定値の結果
- ・今後のスケジュール

（2）主な質疑・意見

- ・子どもたちの健康への影響について

10月6日時点の空気環境測定結果は安全な状況

不安がある場合は市建築保全課が窓口となり、受注者が対応する

- ・園舎の利用再開スケジュールについて
空気環境測定結果から安全なことが判明したが、万全を期するため室内のクリーニングを実施後、利用再開する

○今後の外壁改修工事再開について

保護者説明会で、意見交換を行った結果、下記のとおり試験施工を実施したうえで、工事再開を判断することとした。

- ・試験施工

保育場所の変更を行い園児がいない状態で、壁面のアスベスト含有建材の除去作業を施工する。作業時の園舎内空気環境測定を実施して安全性が確認でき次第、保育園を再度利用開始し、工事を再開する。

問い合わせ先

新潟市建築部建築保全課 諸橋、岸本

電話：025-226-2861（直通）