

本館1・2階の改修イメージ(案)

- ・ 窓口カウンターを撤去し、吹抜け柱部分まで執務スペースを拡大する
- ・ 執務室とロビーの境界にセキュリティ区画を設置する

(イメージA)市民の憩いスペース



※出典 ナカドマ/長岡市


(イメージB)執務室との間にセキュリティ区画



※出典 メディアコスモス/岐阜市





※出典 メディアコスモス/岐阜市



①現況(市民ロビー)



②現況(中央南側から)



③現況(正面玄関脇)



④現況(中央正面から)

