

報道各位

新潟市 下水道部

東区太平4丁目地内の道路陥没を受け実施した市内同様箇所の 下水道管路における緊急調査結果について

1月9日（金）に東区太平4丁目地内で発生した下水道管路の損傷が起因となった道路陥没を受け、腐食のおそれがある市内同様箇所の下水道管路における緊急調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

1 調査対象

硫化水素により腐食するおそれがある本市管理の管路やマンホール1, 285箇所のうち、内径2m未満で布設から25年以上経過したコンクリート管（延長 約1.8km）

2 調査内容

目視やTVカメラなどによる管内調査


3 調査結果と今後の対応

直ちに道路陥没に直結する管路内の大きな異状はありませんでしたが、確認された異状については、速やかに状況に応じた対策を順次行います。

4 東区太平4丁目地内の下水道管路の対応状況

陥没箇所から下流マンホールまでの管路（約30m）において、更なる道路陥没を防止するための応急対策工事として、既設管直上の舗装下に敷鉄板を設置しました。

引き続き、路面の変状の有無や定期的に管路内の安全を確認し、来年3月までに新たな管を設置する本復旧工事を実施します。



※お問い合わせについては、17時までにお願ひします。

問い合わせ先

新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：西山・高橋

電話：025-281-9060（直通）