

報道各位

新潟市南区役所地域総務課

避雷導線（銅線）の盜難事故について

のことについて、下記のとおり公表します。

記

1 発見日時及び場所

①令和7年12月26日（金）午前9:30～12:00の間

白根野球場 新潟市南区真木1302番地

②令和8年1月8日（木） 午前9:10 ※注1

味方野球場 新潟市南区七穂25番地1

③令和8年1月8日（木） 午前9:30 ※注1

月潟野球場 新潟市南区西萱場1115番地

※注1 ②及び③は、令和8年1月7日（水）に①の南警察署現場検証終了後に確認したため発見日時が異なります

2 被害状況

①ナイター照明の避雷導線（銅線） 全6基 約60kg

被害相当額（概算） 123,000円（価格 約1,850円～2,050円/kg）

②ナイター照明の避雷導線（銅線） 1基を確認 ※注2

③ナイター照明の避雷導線（銅線） 1基を確認 ※注2

※注2 ②及び③は、白根野球場と異なり目視による確認ができないため、1基のみ避雷接地用端子函を開けて確認

1月9日（金）に警察による現場検証が実施されることから、残りの避雷接地用端子函に触れることができないため被害額は未定となります

3 発生状況

令和7年12月26日（金）に白根野球場において、建築基準法12条に基づく点検の際に、ナイター照明全6基の避雷針から地面につながる避雷導線（銅線）が紛失していることを点検業者が目視により発見。

点検業者が白根野球場指定管理者へ報告し、年明け1月6日（水）に指定管理者から南区役所へ連絡があり現地にて紛失を確認したことから、警察に被害を届け出。

白根野球場の現場検証後、1月8日（木）に目視で点検できない味方野球場及び月潟野球場を点検したところ、避雷導線（銅線）が紛失していることを職員が確認。

警察に被害を届け出るとともに、1月9日（金）両球場の現場検証を実施。

4 今後の対応

これまでにも同様の被害が報告されていることから、市内各施設に対して確認と注意喚起を行うとともに適切な予防対策を講ずるよう周知を行う。

○問い合わせ先

新潟市南区役所地域総務課


副区長 関 智雄

電話 025-372-6604

※お問い合わせについては、午後7時までにお願いします。

○白根野球場現況（新潟市南区真木1302番地）

【竣工写真より】
避雷導線が確認できる



避雷導線の有無が
確認できる場所



【避雷接地用端子函内部】
避雷針から地中に接続する
端子までが紛失しているこ
とを確認

○味方野球場現況（新潟市南区七穂25番地1）




【避雷接地用端子函内部】

避雷針から地中に接続する
端子が外され、切断されて
いることを確認

地中への銅線は切断



○月潟野球場現況（新潟市南区西萱場 1115 番地）



【避雷接地用端子函内部】

避雷針から地中に接続する
端子までが紛失しているこ
とを確認