

別表2「修繕一覧」

H28	中央監視装置不具合修繕
	炉室エアコン室外機修理
	複写機修理
	7号炉化粧扉開信号スイッチ交換
	監視用カメラ交換修理1台
	空調設備補修
	監視用カメラ交換修理2台
	便所1. オシュレット交換
	誘導設備改修
	待合用電気温水器修繕
	非常用発電機エンジン停止ソレノイド交換
	炉前化粧扉修理(2面)
	職員便所ファン交換
	炉前化粧扉修理(2面)
	ガス漏れ感知器交換
	炉前確認ランプ交換
	消化器取替他
炉前化粧扉修理(2面)	
炉前、清掃職員室換気扇取替 2組	
汚水槽フロートスイッチ交換	
H29	待合監視用モニターコネクター修理
	雑用水系給水加圧ポンプ不具合調査調整
	誘導灯バッテリー交換
	非常保安動力電灯盤電流計他交換修理
	式場入口自動ドア駆動部交換修理
	車いすパンク修理
	作業環境測定
	除雪作業
	炉前～作業スペース自動扉修理
	受水槽FMバルブ等交換
	告別1 出口側自動扉駆動部回り交換
ACUプーリー、モーターベアリング交換	
館内清掃	
H30	式場内側自動ドア駆動部修繕
	リモコンリレー交換
	前室ドアクローザー交換
	待合温水器ポールタップ交換
	作業服用洗濯機修理
	告別室4 出口側ドア 駆動部修繕
	PCシステム移行
	畳取替
	収骨室1 出口側ドア 駆動部修繕
	事務所カメラドライバー交換
監視用モニター整備(廃棄含)	
カメラ交換(告別4 収骨3.4)	
水銀灯安定器交換	
冷温水発生器抽気装置交換	
9号炉タッチパネル修理	
R1	告別1照明リモコンリレー交換
	排気筒監視カメラ交換
	職員入口扉フローワーヒンジ修理
	再燃炉室出口扉 レバーハンドル修理
	告別室3 照明用リモコンリレー交換
	水銀灯 電球 安定器交換
	告別3 収骨2 自動扉補助センサー交換
	消防設備煙感知及び消火栓ホース交換
	炉前扉エンジン修理 6号炉
	発生器操作盤冷却ファン交換
	炉前扉エンジン修理 8号炉
	収骨3 自動扉滑車交換
	消火栓ホース交換 13本
	蛍光灯安定器交換
R2	告別室ACU 2方弁修理
	収骨室3 自動ドア部品交換
	誘導灯バッテリー交換
	TVアンテナ交換
	冷温水発生器整備(No1 バーナー関係)
	監視室サッシ錠前修理
	告別室用監視カメラ 分配器交換
	便所2男子用、便座交換
	ポール型水銀灯 安定器 ランプ交換
	Wi-Fi配線工事
	告別室1 入口側扉エンジン修理
	冷温水発生機 継ぎ手修理
	遺族控室エアコン修繕
	駐車場白線補修
	9号炉自動ドア エンジン修理
	通用口扉 フロアーヒンジ交換
	入口門 プラスチックチェーン交換
名札ケース交換	
電気湯沸器 パッキン交換	