

鳥屋野瀉流入水路水質調査結果

非用水期		調査日 令和3年2月19日				天候 曇り		
調査地点	pH	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	水量 (m ³ /秒)
網川原排水路	7.4	4.2	1.4	7.2	13	1.5	0.56	0.02
大堀排水路	7.1	11	0.8	4.0	7	1.0	0.28	0.23
新堀排水路	7.1	11	0.9	4.8	7	1.3	0.21	3.42
清五郎排水路	7.4	11	1.2	6.4	15	1.2	0.25	0.03
姥ヶ山排水路	7.2	7.3	2.1	4.7	4	2.4	0.17	0.00
大石排水路	7.0	6.3	1.2	5.5	8	1.5	0.24	0.21
山ニツ排水路 ^{※1}	6.8	6.0	4.6	11	7	1.7	0.44	
本所排水路 ^{※2}								
大淵排水路	6.8	6.1	1.4	6.2	11	1.5	0.28	3.12
袋津排水路	7.1	8.1	1.5	5.1	4	0.85	0.24	0.01
山崎排水路	7.2	8.3	1.0	6.6	7	1.7	0.25	0.11
栗ノ木川上流	7.2	10	0.9	5.1	5	1.1	0.34	0.53
鳥屋野瀉(上流)	7.2	10	1.2	4.8	11	1.0	0.19	
鳥屋野瀉(中流)	7.4	12	1.0	5.0	22	1.0	0.26	
鳥屋野瀉(下流)	7.4	13	1.0	4.9	18	0.92	0.24	

※1 山ニツ排水路は工事のため水量欠測

※2 本所排水路は工事のため欠測