

# 施設利用アンケート集計結果（岡方コミュニティセンター）

## 建物概要

施設名称 : 岡方コミュニティセンター  
竣工年度 : 平成24年度  
構造規模 : 木造 平屋建て 延床面積646.33㎡

## アンケート調査概要


調査目的 : 建物及び設備についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする。  
調査対象 : 岡方コミュニティセンターの利用者  
調査方法 : アンケート用紙への自由記載方式  
調査期間 : 平成25年2月8日～3月2日  
回答数 : 42




## アンケート結果

### 〔回答者の属性〕

#### (1) 年代




#### (2) 性別




## 1. 建物の外観について

### (1) 建物のデザインはいかがですか？



### (2) 建物の色あいはいかがですか？



(3) その他、建物の外観についてお気づきの点がありましたら、ご記入ください。


#### ◆皆様からの主なご意見

- ◎田園風景にピッタリ。
- ◎質素で自然なとけこみがあり、とても良いと思う。
- ◎ホールの中からステージ越しの景色が良い。
- △あまり目立たない。
- △ステージの裏のガラス張りが良くない。


# 施設利用アンケート集計結果（岡方コミュニティセンター）

## 2. 建物の内部について

(1) 内部の壁や建具などの色合いはいかがですか？




(2) 内部（部屋）の広さはいかがですか？



### ◆「やや不満」「不満」の理由

- A) 広すぎるから ※「やや不満」「不満」の回答なし
- B) 狭すぎるから 未回答


(3) 照明の明るさはいかがですか？



### ◆「やや不満」「不満」の理由

- A) 明るすぎるから ※「やや不満」「不満」の回答なし
- B) 暗すぎるから 未回答


(4) 室内の温度はいかがですか？




### ◆「やや不満」「不満」の理由

- A) 暑いから 0.0%
- B) 寒いから 100.0%
- 未回答 0.0%

(5) トイレ・洗面は使いやすいですか？



(6) 段差など危険だと感じた場所がありましたか？



### ◆危険だと感じた場所 ・玄関

(7) その他、建物の内部についてお気づきの点がありましたら、ご記入ください。


### ◆皆様からの主なご意見

- ◎清潔で気持ち良い。
- △下の方が寒いので、ストーブを置いてほしい。
- △玄関のドアは自動で、少し広い方がよい。

# 施設利用アンケート集計結果（岡方コミュニティセンター）

## 3. その他（駐車場・案内表示）


(1) 駐車場の広さはいかがですか？




### ◆「やや不満」「不満」の理由

- A) 広すぎるから ※「やや不満」「不満」の回答なし
- B) 狭すぎるから
- 未回答

(2) 屋外の駐車場や駐輪場などの案内表示はわかりやすいですか？



(3) 内部のエレベーター、階段、トイレ、非常口などの案内表示はわかりやすいですか？



(4) その他、駐車場や案内表示についてお気づきの点がありましたら、ご記入ください。

### ◆皆様からの主なご意見

- △駐車場：もう少し幅があってもいいかなと思う。

## 4. その他、ご意見・ご感想がありましたら、お聞かせください。

### ◆皆様からの主なご意見

- △車で来たとき、「岡方コミュニティセンター」と一目で分かるように、大きな看板があるといいと思います。
- △冬場の暖房をもう少し考えてほしいです。
- △入口の戸の開きが狭すぎる。