

施設利用アンケート集計結果（文化財センター（まいぶんポート））

建物概要

施設名称 : 文化財センター（まいぶんポート）
 竣工年度 : 平成22年度
 構造規模 : 鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積4,388㎡



施設外観

アンケート調査概要


調査目的 : 建物及び設備についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする。
 調査対象 : 文化財センター利用者 及び 施設職員
 調査方法 : アンケート用紙への自由記載方式
 調査期間 : 平成23年2月1日～3月4日
 回答数 : 7

アンケート結果


◆利用者の方からの主なご意見

1. 建物の外観・外回りについて


(1) デザイン




(2) 色合い



(3) 駐車場の位置・広さ




(4) 屋外の通路などの排水




2. 建物の内部について

(1) 各室の大きさ・形



(2) 内装の色合い




エントランス




展示室

3. 快適性（使いやすさなど）


(1) 施設内の動線



(2) 施設全体の使いやすさ




(3) 段差が気になる場所




4. 建物の設備


(1) 照明の明るさ・位置




(2) 室内の温度



(3) トイレ・洗面の使いやすさ



(4) 照明などのスイッチの位置




◇皆様からのご意見

《室内の温度》

▲展示室が少し暑い。


5. 建物の安全性

(1) 危険だと思う場所




6. 建物の案内表示

(1) 屋外の案内表示



(2) 屋内の案内表示



◇皆様からのご意見

《屋外の案内表示》

▲雪があったので見えなかった？

7. その他

◎とてもよい展示物であり、とても見やすくきれいです。

◆施設職員の方からの主なご意見

《エントランスホール》

◎LED照明が明るく、照明スイッチの分割の仕方が間引き点灯に対応している。

《トイレ》

▲床タイルが凸凹で台車で運搬する際に不便。

《建物内全般》

◎人感センサーにより節電になっている。

《搬入口》

◎各部屋の段差がほとんどないので、荷の移動がしやすい。

《庇》

▲窓ガラスなど結露が多い。

▲入口の高さが低く、2t以上の運搬車が入れない。

▲屋根のない部分があり、新潟の天候（特に秋から冬）には合わない。