


地質調査結果 敷地 1、2 調査地点位置図



地質調査結果 敷地 1、2 土質柱状図

フラワーセンター地質調査 土質柱状図 (No.)

調査場所 新潟市石山

調査期日 自s50.5.22至s50.5.23

孔口標高 仮BM-0.145 (m)

孔内水位 -1.80 (m)

孔 径 66 (m/m)

総掘進長 20.45 (m)

使用機械 カノ式KR-100

調査責任者 本 間 賢 治

作業担当者 結 城 信 義

標 尺 (m)	標 高 (m)	深 度 (m)	層 高 (m)	土 質 記 号	土 質 名	色 調	記 事	相 対 稠 度	相 対 密 度	標準貫入試験										標 尺 (m)	
										試 料	試 料	深 度 (m)	N 値 (回)	10cm毎の 打撃数			N 値				
										か く ら ん	不 か く ら ん			10cm	20cm	30cm	10	20	30	40	50
1						暗黒褐色	暗黒褐色～暗黄褐色に 変色する。			1.15		1.15	10	3	3	4					1
2	-2.14	2.00	2.00		中 砂	暗黄褐色	含水量少ないが相対密度 はゆるい。			1.45		1.45									2
3							3m 附近含水量少ないが 相対密度は中位。			3.15		3.15	16	4	5	7					3
4							5m 附近より含水量やや 多くなる。			3.45		3.45									4
5							透水約20%～30% 程度有り。					5.15	24	6	8	10					5
6												5.45									6
7						暗 灰	9m 附近で粒径粗く なる。					7.15	27	9	8	10					7
8							含水量やや多い。					7.45									8
9						暗青灰						9.15	32	10	10	12					9
0												9.45									0
1							13m 附近含水量の少 い、比較的粒径分の 良中砂					11.15	35	11	12	12					1
2												11.45									2
3	-13.64	13.50	11.50		中 砂							13.15	37	12	13	12					3
4							上部φ42mm～φ20mm の小礫混入。					13.45									4
5							粒径分布は悪い。					15.15	48	12	16	20					5
6						暗青灰	下部φ4mm程度の 小礫多量に混入					15.45									6
7					小礫まじり 粗 砂		含水量中位					17.15	45	13	15	17					7
8	-18.14	18.00	4.50									17.45									8
9							含水量少く、相対密度 は密。					19.15	36	11	13	12					9
0	-20.64	20.50	2.50		中 砂	暗青灰	若干小礫を混入する。 透水約20～30%程 度有り。					19.45									0
												20.15	37	11	13	13					
												20.45									

備考 1) 試料採取位置は、試料上端および下端の深度をもってあらわし

土質試験試料には一連番号(B-)を付した。


2) 標準貫入試験において、打込みが規定の深さ30cmでない場合は、

打込み回数を分子に、打込み深さを分母にとりあらわした。


地質調查結果

敷地 3

調査地点位置図



地質調査結果 敷地3 土質柱状図



地質調査結果 敷地3 土質柱状図

