

## 令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月14日（日）8時00分現在  
新潟市災害対策本部事務局

## 1 被害状況

## (1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

## (2) 建物被害

## ①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	0	0	0	0	17	0	17
半壊	0	0	0	0	0	0	472	0	472
一部損壊	0	0	0	0	0	0	611	0	611

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

## ②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

### ③罹災証明

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請		35	70	785	490	166	207	5,433	284	7,470
内訳	被害認定調査 実施済棟数	0	0	0	0	0	0	1,459	0	1,459
	全壊	0	0	0	0	0	0	17	0	17
	大規模 半壊	0	0	0	0	0	0	161	0	161
	中規模 半壊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	半壊	0	0	0	0	0	0	311	0	311
	準半壊	0	0	0	0	0	0	122	0	122
	一部 損壊	0	0	0	0	0	0	489	0	489
	精査中	0	0	0	0	0	0	359	0	359
うち 交付済み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

#### (3) 道路被害路線数

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5	
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316	

#### (4) 学校被害

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	12	10	23	8	12	9	26	13	113	
休校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	26	0	26

## 3 液状化による泥処理について

### (1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	6,513	5,515	56	327	297,350	33	309,794

### (2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

## 4 水道

### (1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

### (2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

## 5 下水道

・管きょ約 67km の一次調査 (マンホール内目視調査) が完了  
(うち 10 km が追加調査分)

・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査 (管路内 TV カメラ調査等) の対象路線を集約 (一次調査追加分を精査中)

・順次、二次調査を実施中

## 6 ボランティア

・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置

・活動人数 467 人、活動件数 97 件 (主に土砂の撤去、ブロック塀撤去・運搬など) ※1月12日までの累計