

## 令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年3月13日（水）8時00分現在  
新潟市災害対策本部事務局

## 1 被害状況

## (1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

## (2) 建物被害

## ①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	1	1	1	83	1	93
半壊	6	4	208	158	8	25	2,245	39	2,693
一部損壊	165	256	1,408	972	481	467	7,844	638	12,231

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

## ②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

### ③罹災証明

#### ア. 罹災証明申請件数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
総申請数	197	307	2,010	1,220	560	609	10,220	729	15,852
重複・対象外等	3	11	147	34	22	28	589	22	856
申請数	194	296	1,863	1,186	538	581	9,631	707	14,996

※重複、対象外（非住家）及び取下げ分を除外しています。

#### イ. 被害認定調査の実施状況

実施済棟数	176	282	1,797	1,179	509	519	12,028	691	17,181	
内訳	全壊	0	0	6	1	1	1	83	1	93
	大規模半壊	1	1	62	25	1	0	572	5	667
	中規模半壊	2	2	16	6	2	3	46	13	90
	半壊	3	1	130	127	5	22	1,627	21	1,936
	準半壊	54	67	366	400	202	193	2,141	312	3,735
	一部損壊	111	189	1,042	572	279	274	5,703	326	8,496
	被害確認できず	5	22	175	48	19	26	1,856	13	2,164

※被害の多い地域については、罹災証明の申請がない建物についても調査を行っている場合があるため、実施済棟数が申請件数を上回ります。

#### ウ. 罹災証明交付件数

交付	151	214	1,243	990	416	425	7,281	563	11,283
----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-------	-----	--------

#### エ. 二次調査

申請数	3	10	42	16	6	3	267	18	365
実施済棟数	0	0	3	0	0	0	28	0	31

### (3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

### (4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

## 2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	1	0	1
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	6	0	6

## 3 液状化による泥処理について

### (1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	50	0	7,891	7,305	132	337	337,620	33	353,368

### (2) 土嚢袋配布場所

北区建設課

中央区総務課

江南区地域総務課

秋葉区区民生活課

南区建設課

西区役所、黒崎出張所、西出張所、中野小屋連絡所

## 4 水道

### (1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

## (2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

### 5 下水道

- ・管路約 69km の一次調査（マンホール内目視調査）が完了
- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、約 33 km を対象として実施していた二次調査（管きょ内 TV カメラ調査等）について、現地調査が完了
- ・管きょとマンホールの二次調査記録データをもとに、被害判定作業被害判定作業が完了
- ・下水道管路の被害として約 13 km を特定

### 6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
- ・活動人数 1,886 人、活動件数 310 件（主に土砂の撤去、家財などの運び出し）

※3月10日までの累計

3月16日：ボランティア活動予定