

## 令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年3月22日（金）8時00分現在  
新潟市災害対策本部事務局

## 1 被害状況

## (1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

## (2) 建物被害

## ①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	6	1	1	1	83	1	93
半壊	7	6	213	162	14	25	2,281	39	2,747
一部損壊	171	271	1,462	1,034	499	499	8,004	662	12,602

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

## ②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

### ③罹災証明

#### ア. 罹災証明申請件数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
総申請数	214	317	2,091	1,280	589	641	10,442	773	16,347
重複・対象外等	3	11	152	36	22	33	590	23	870
申請数	211	306	1,939	1,244	567	608	9,852	750	15,477

※重複、対象外（非住家）及び取下げ分を除外しています。

#### イ. 被害認定調査の実施状況

実施済棟数	183	299	1,856	1,246	533	551	12,226	715	17,609	
内訳	全壊	0	0	6	1	1	1	83	1	93
	大規模半壊	1	1	62	25	1	0	574	5	669
	中規模半壊	2	2	16	6	2	3	46	13	90
	半壊	4	3	135	131	11	22	1,661	21	1,988
	準半壊	58	75	383	425	213	204	2,198	321	3,877
	一部損壊	113	196	1,079	609	286	295	5,806	341	8,725
	被害確認できず	5	22	175	49	19	26	1,858	13	2,167

※被害の多い地域については、罹災証明の申請がない建物についても調査を行っている場合があるため、実施済棟数が申請件数を上回ります。

#### ウ. 罹災証明交付件数

交付	169	229	1,425	1,086	448	464	7,777	626	12,224
----	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-------	-----	--------

#### エ. 二次調査

申請数	3	10	56	21	6	3	304	20	423
実施済棟数	0	1	10	0	0	0	57	1	69

### (3) 道路被害路線数

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316

### (4) 学校被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	14	23	10	12	10	26	15	123

## 2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	1	0	1
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	2	0	2

## 3 液状化による泥処理について

### (1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	50	0	7,946	7,305	132	337	339,770	33	355,573

### (2) 土嚢袋配布場所

北区建設課

中央区総務課

江南区地域総務課

秋葉区区民生活課

南区建設課

西区役所、黒崎出張所、西出張所、中野小屋連絡所

## 4 水道

### (1) 断水

配水管(水道本管)の漏水修理は完了し、断水解消

## (2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

### 5 下水道

- ・管路約 69km の一次調査（マンホール内目視調査）が完了
- ・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、約 33 km を対象として実施していた二次調査（管きょ内 TV カメラ調査等）について、現地調査が完了
- ・管きょとマンホールの二次調査記録データをもとに、被害判定作業被害判定作業が完了
- ・下水道管路の被害として約 13 km を特定

### 6 ボランティア

- ・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置
- ・活動人数 1,886 人、活動件数 310 件（主に土砂の撤去、家財などの運び出し）

※3月10日までの累計

3月25日：ボランティア活動予定