

太夫浜埋立処分地周縁地下水等 鉛追加調査結果(令和7年度)

浸出水(処理する前の水)からは検出されなかったため、基準値超過は、太夫浜埋立処分地に起因するものではないと考えられる。
(令和8年度より、年2回の検査に変更。)

【鉛】

(単位:mg/L)

| 地点 | 採取日 | 検査結果判明日 | 検査結果 | | | | 法基準値 |
|--------------------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|------|
| | | | No.1地点 | No.2地点 | No.3地点 | No.4地点 | |
| 周縁地下水 No.1～No.4 | 令和8年2月2日 | 令和8年2月5日 | 0.005未満 | 0.012 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.01 |

| 地点 | 採取日 | 検査結果判明日 | 検査結果 | 調査地点数 | 法基準値 |
|--------|----------|----------|---------|-------|------|
| 周辺地下水※ | 令和8年2月2日 | 令和8年2月5日 | 0.005未満 | 5 | 0.01 |

※観測井戸6地点のうち1地点において配管が凍結していたため測定できず。

| 地点 | 採取日 | 検査結果判明日 | 検査結果 |
|------------------|----------|----------|---------|
| 浸出水 (処理する前の水) | 令和8年2月2日 | 令和8年2月5日 | 0.005未満 |