

報道各位

新潟市下水道部

下水道が埋設された道路における陥没の発生について（第2報）

道路陥没について調査を実施した結果、下水道管路の損傷が原因であることを確認しました。この結果を受け、損傷した下水道管路及び道路の応急措置を実施しました。

1. 事案概要

- ・発生日時：令和8年1月9日（金）11時00分（通報時刻）
- ・発生場所：新潟市道河渡松崎線（新潟市東区太平4丁目 地内）
- ・陥没状況：幅5.0m、長さ5.0m、深さ3.5m

2. 対応状況

- ・1月10日（土）7時00分頃、陥没箇所において、応急措置として下水道管路の損傷箇所に仮設管を設置し、その後、埋め戻し及び路面仮復旧を行い、交通規制を解除しました。
- ・応急措置により下水道機能は確保されましたが、速やかな本復旧工事に向け対応方法の検討を進めます。

※その他の情報については、新潟市ホームページをご確認いただければ幸いです。



下水道管損傷状況



下水道管応急措置完了



路面復旧完了

※お問い合わせについては、本日17時までにお願いします。

問い合わせ先

新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：西山・高橋

電話：025-281-9060（直通）