

報道各位

新潟市 下水道部

## 下水道管路施設に対する緊急点検状況について（開削調査結果）

令和7年3月12日付報道資料の路面下空洞調査に関する速報結果において確認されていた緊急対応を要する1箇所について、開削調査を行いましたので、その結果を下記のとおりお知らせします。

### 1. 開削調査実施日

令和7年3月14日（金）21:30～5:00

### 2. 調査箇所

一般県道 新潟港・沼垂線（中央区沼垂東2丁目地内）【別紙位置図】

### 3. 調査結果

開削調査の結果、路面下25cmの位置に空洞（長さ30cm×幅40cm×深さ25cm）を確認したため、今回の調査にあわせて埋め戻し及び路面復旧を行い、道路の安全を確保しました。

なお、既に下水道管内については、事前の目視調査において異常がないことを確認済みです。



空洞確認状況



路面復旧状況

※お問い合わせについては、本日午前11時までにお願いします。

問い合わせ先


新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：山口・中野

電話：025-281-9060（直通）

# 【別紙位置図】

## 開削調査箇所図



1/5000

0 100 400m