

報道各位

新潟市環境対策課

新潟市東区大形本町地内における油の漏えいについて

新潟市東区の通船川に油膜が浮いている旨の連絡があり、調査の結果、東区大形本町地内の事業所の貯油施設から重油が2,000リットル（推定）漏えいしたことが確認されました。

記

1 概要

- (1) 場所：新潟市東区大形本町地内
- (2) 状況：貯油タンク設備の不具合により、重油2,000リットル（推定）が漏えい
 - ・現在、漏えいは停止している
 - ・事業者は、敷地内に漏えいした油の回収を実施
 - ・漏えいした油が通船川に流出
 - ・通船川には水道取水はない

2 対応

- ・市では、原因者に対して、報告書の提出と再発防止を指示
- ・新潟県新潟地域振興局地域整備部では、通船川下流への流出防止措置を実施

<経緯及び対応>

7月11日午前、事業者が貯油タンクの残量が6,800リットルを確認
7月12日午前、事業者が油の漏えいを確認。貯油タンク残量1,700リットル
7月12日午後、通船川に油膜が浮いている通報が市にあり、市及び関係機関が現地確認
7月12日午後、県地域整備部が下流に流出防止措置を実施

本件についてのお問い合わせ先

新潟市環境対策課水環境グループ 担当 齋藤
(直通) 025-226-1371