

報 道 各 位

新潟市 下水道部

下水道が埋設された道路における陥没の発生について（第 1 報）

新潟市が管理する下水道管路の損傷が原因となった道路陥没が発生しました。
この陥没によりトラックの後輪に損傷がありましたが、負傷者はありませんでした。

現在は通行止めを実施し安全を確保した上で、原因究明に向けて調査を実施中です。

1. 事案概要

- ・発生日時：令和 8 年 1 月 9 日（金） 11 時 00 分（通報時刻）
- ・発生場所：新潟市道河渡松崎線（新潟市東区太平 4 丁目 地内）
- ・陥没状況：幅 5.0 m、長さ 5.0 m、深さ 3.5 m

2. 原 因

当該道路に埋設されている下水道管路（コンクリート管、内径 1350mm）において損傷が発生し、土砂が吸い出されたことで道路陥没が発生しました。

詳細な原因については調査中です。

3. 経 過

- ・ 1 月 9 日 10 時 50 分頃 陥没によりトラックの一部損傷
- 11 時 00 分頃 警察から通報を受ける
- 13 時 30 分頃 調査により下水道管路の損傷を確認
- 現在、応急措置を実施中

4. 対 応

下水道機能を確保するため下水道管路の破損箇所について応急措置により対応し、陥没箇所の路面仮復旧を行います。


また、本復旧工事については、対応方法の検討を進めます。

問い合わせ先

新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：西山・高橋

電話：025-281-9060（直通）



陥没箇所

東区太平3丁目7 付近

1/10000

0 100 900m

令和8年1月9日 (金) 11:20撮影

