

報 道 各 位

新潟市 下水道部

下水道が埋設された道路における陥没の発生について（第 2 報）

道路陥没について調査を実施した結果、下水道管路の損傷が原因であることを確認しました。この結果を受け、損傷した下水道管路及び道路の応急措置を実施しました。

1. 事案概要

- ・発生日時：令和 8 年 1 月 9 日（金） 1 1 時 0 0 分（通報時刻）
- ・発生場所：新潟市道河渡松崎線（新潟市東区太平 4 丁目 地内）
- ・陥没状況：幅 5. 0 m、長さ 5. 0 m、深さ 3. 5 m

2. 対応状況

- ・1 月 1 0 日（土）7 時 0 0 分頃、陥没箇所において、応急措置として下水道管路の損傷箇所に仮設管を設置し、その後、埋め戻し及び路面仮復旧を行い、交通規制を解除しました。
- ・応急措置により下水道機能は確保されましたが、速やかな本復旧工事に向け対応方法の検討を進めます。

※その他の情報については、新潟市ホームページをご確認いただければ幸いです。



下水道管損傷状況



下水道管応急措置完了



路面復旧完了

※お問い合わせについては、本日 1 7 時までをお願いします。

問い合わせ先

新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：西山・高橋

電話：0 2 5-2 8 1-9 0 6 0（直通）