

報道各位

新潟市 下水道部

## 東区太平 4 丁目地内の道路陥没を受けた下水道管路の 緊急調査の結果について


1 月 9 日（金）に東区太平 4 丁目地内で発生した下水道管路の損傷が起因となった道路陥没を受け、緊急調査を実施しましたので、その結果をお知らせします。

### 1 調査対象

陥没箇所から下流の流域下水道の接続点までの管路（延長 約 1.5 km）（別紙）

### 2 調査内容

- 管内調査
- 路面下空洞調査



（概略図）

### 3 調査結果

- 管内調査・・・大きな異常なし

直ちに道路陥没に直結する管路内の大きな異常はありませんでしたが、その他確認された軽微な異常箇所については、状況に応じた修繕を行います。

- 路面下空洞調査・・・空洞復旧済

陥没のおそれがある 1 箇所を試掘し、路面下 20 cm の位置に空洞（長さ 20 cm × 幅 20 cm × 深さ 15 cm）を確認し、即日、埋め戻し及び路面復旧を行いました。

### 4 その他

陥没箇所から下流マンホールまでの管路（延長約 30 m）において既設管の内側に新たに仮設管を設置するなど、道路陥没を防止するための応急対策工事を実施します。

また、硫化水素により腐食するおそれがある本市管理の管路やマンホール 1, 285 箇所のうち、内径 2 m 未満で布設から 25 年以上経過したコンクリート管において目視やテレビカメラなどによる管内調査を実施します（今年度中に完了予定）。

※お問い合わせについては、17時までにお願いします。

※詳しくは下記ホームページをご覧ください。

<https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/jyogesuido/gesui/oshirase/kambotsu260224.html>


問い合わせ先

新潟市下水道部下水道管理センター維持管理課

担当：西山・高橋

電話：025-281-9060（直通）

# 別紙



陥没箇所

太平4丁目

緊急調査 延長 約1.5 km

流域下水道接続点

- (凡例)
- 陥没箇所
  - 流域下水道接続点
  - 緊急調査 延長 約1.5 km