

貯水槽の清掃・水質検査記録

点検清掃年月日		令和 7 年 12 月 18 日 (前回 6 年 12 月 16 日) 天候 曇						
維持 実施者 管理者	登録番号						電話番号	
	住所							
	社名							
	代表者							
登録貯水槽 清掃作業監督者			貯水槽清掃 作業責任者		登録監督者 監督資格者 ビル管理士		貯水槽清掃 作業従事者	
建築物 所有者 又は 維持管理 権原者	所有者	企業名 又は氏名	新潟市長 中原 八一					電話番号
	管理 権原者	住所	新潟市中央区学校長通1-602-1					025-228-1000
建築物名称	ビル名	新潟市青山斎場					電話番号	
	所在地	新潟市西区青山1436-1209					025-266-2370	
I . 建築物・水槽の概要								
水槽種別	材質	水槽区分	容量 (m³)	有効容量 (m³)	設置場所	六面管理 の有無	建築物と 兼用部分の有無 RCの場合	
受水槽	FRP製 RC製 鋼板製 SUS製 木製	A槽	4	5.4	地下・地上・屋内	有 無	有 無	
		B槽	4		地下・地上・屋内	有 無	有 無	
					地下・地上・屋内	有 無	有 無	
					地上・屋内・屋上	有 無	有 無	
高置水槽	FRP製 鋼板製 SUS製 木製				地上・屋内・屋上	有 無		
					地上・屋内・屋上	有 無		
建物規模	階建 延 ㎡	建物分類	1 2 3 ④			特定建築物 簡易専用水道 特定建築物で簡易専用水道 その他		
II . 滅菌・清掃結果								
清掃前遊離 残留塩素濃度	8 時 50 分 0.3	給水末端 mg/l	薬剤名 次亜塩素酸ナトリウム					
断水時間	時 分 0 時間		商品名 ピューラックス					
水の種類	水道水	井水その他	5 % 溶液		600 倍希釈	初回濃度	100 mg/l	
					1, 200 倍希釈	最終濃度	50 mg/l	
III . 清掃直後水質検査結果								
	受 水 槽		高 置 水 槽		給 水 栓 末 端			
濁 度	度以下	度以下	度以下	度以下	度以下	度以下	2 度以下	
色 度	度以下	度以下	度以下	度以下	度以下	度以下	5 度以下	
遊離残留塩素	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	0.4 mg/l	
臭気の異常の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無
味の異常の有無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無	有 無

IV . 設備の点検結果									
揚水ポンプ 2 基		設置年月日 ④ 6 年 12 月		種別 タービン式 水量 600 口径 65 mm					
マンホール	受水槽 60 cm 2 個	嵩上げ 有 無		施 有 無	給水図面				
	高置水槽 cm 個	有 無		錠 有 無	有 無				
再塩素消毒施設	有 無	設置年月日		防錆装置	有 無 設置年月日				
V . 水槽内外点検結果									
区 分	受 水 槽			高 置 水 槽					
	A槽 B槽								
通気管の機能・防虫網	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	
溢水管の機能・防虫網	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	
水 抜 管 の 機 能	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	有・正常 無	
水槽の漏水等の有無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	
揚水ポンプの状態と機能	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	
自動制御装置(槽内液面制御を含む)の状態と機能	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	異常なし 不良・別記	
フールドバルブの状況	有・異常なし 無	有・異常なし 無	有・異常なし 無	有・異常なし 無	有・異常なし 無	有・異常なし 無	有・異常なし 無	有・異常なし 無	
水槽周辺の状況及び有害物よりの水平距離(地下RC槽のみ)	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	有・別記 無	
槽内壁、槽底の異物附着、堆積物の有無	水垢 有 無	水垢 有 無	水垢 有 無	水垢 有 無	水垢 有 無	水垢 有 無	水垢 有 無	水垢 有 無	
	砂 有 無	砂 有 無	砂 有 無	砂 有 無	砂 有 無	砂 有 無	砂 有 無	砂 有 無	
	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	鉄錆 有 無	
VI . 水 質 検 査									
採 水 年 月 日	令和 7 年 12 月 19 日								
検 査 機 関 名									
飲 料 適 否	適合 不適合								
記 事									
別記事項								協会受付	

水 質 検 査 成 績 書

令和7年12月19日付けご依頼の水質検査成績は
以下のとおりです。

試験責任者


検 体	検 査 種 別	建築物一般検査									
	検 水 種 別	上水									
	採 水 箇 所	新潟市 青山斎場 1Fパントリー									
	採 水 者	検査機関									
	採 水 日 時	令和7年12月19日 14時40分			気温 12.6 ℃		水温 14.9 ℃				
	天 候 等	当日天候 晴		前日天候 雨		採水時残留塩素 0.3mg/L					
検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準		検 査 項 目		検 査 成 績		水 質 基 準	
一般細菌		0	100個/mL以下		銅及びその化合物		--	1.0mg/L以下			
大腸菌		検出しない	検出されないこと		クロロホルム		--	0.06mg/L以下			
亜硝酸態窒素		0.004未満	0.04mg/L以下		ジブロモクロロメタン		--	0.1mg/L以下			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.48	10mg/L以下		ブロモジクロロメタン		--	0.03mg/L以下			
鉄及びその化合物		0.03未満	0.3mg/L以下		ブロモホルム		--	0.09mg/L以下			
塩化物イオン		15	200mg/L以下		総トリハロメタン		--	0.1mg/L以下			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		--	300mg/L以下		シアン化物イオン及び塩化シアン		--	0.01mg/L以下			
蒸発残留物		--	500mg/L以下		ホルムアルデヒド		--	0.08mg/L以下			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		0.6	3mg/L以下		クロロ酢酸		--	0.02mg/L以下			
pH値		7.5	5.8以上8.6以下		ジクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下			
味		異常なし	異常でないこと		トリクロロ酢酸		--	0.03mg/L以下			
臭気		異常なし	異常でないこと		臭素酸		--	0.01mg/L以下			
色度		1未満	5度以下		塩素酸		--	0.6mg/L以下			
濁度		0.5未満	2度以下		アンモニア態窒素		--	-----			
亜鉛及びその化合物		--	1.0mg/L以下		ー以下余白ー						
鉛及びその化合物		--	0.01mg/L以下								
判 定		建築物一般検査水質基準に適合します。									
備 考		検査成績欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示す。 ＊印の検査成績は不適合です。 基準値は平成15年厚生労働省令第101号、検査方法は平成15年厚生労働省告示第261号による。 検査成績欄の濃度単位は基準値の単位と同じ。(但し、アンモニア態窒素はmg/L)									

令和 7 年 12 月 18 日



施工場所 新潟市青山斎場

受水槽清掃前

(A槽)



受水槽清掃後




令和 7年 12 月 18 日

施工場所 新潟市青山斎場

受水槽清掃前

(B槽)



受水槽清掃後

