

令和6年能登半島地震に関する災害対応概要（速報値）

令和6年1月16日（火）8時00分現在
新潟市災害対策本部事務局

1 被害状況

(1) 人的被害

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
死者	0	0	0	0	0	0	0	0	0
重傷者	0	0	0	0	0	0	1	0	1
軽傷者	0	4	5	2	0	3	6	1	21

※石川県へ帰省中に罹災した死者1名（被害者数については、石川県で掲載）

(2) 建物被害

①建物被害状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
全壊	0	0	0	0	0	0	21	0	21
半壊	0	0	21	19	0	0	592	0	632
一部損壊	0	0	59	30	0	0	814	0	903

※損害判定基準（住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合）

- ・全壊 50%以上
- ・半壊 20%以上50%未満
- ・一部損壊 全壊及び半壊に至らないもの

②応急危険度判定【終了しました】

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744
うち 実施済み	5	7	140	81	24	13	1,437	37	1,744

※危険度判定結果：赤（危険）：172 黄（要注意）：769 緑（調査済み）：803

③罹災証明

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
申請		48	81	882	534	181	229	5,848	314	8,117
内 訳	被害認定調査 実施済棟数	0	0	92	55	0	0	1,852	0	1,999
	全壊	0	0	0	0	0	0	21	0	21
	大規模 半壊	0	0	10	6	0	0	199	0	215
	中規模 半壊	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	半壊	0	0	11	13	0	0	393	0	417
	準半壊	0	0	20	5	0	0	158	0	183
	一部 損壊	0	0	39	25	0	0	656	0	720
	精査中	0	0	12	6	0	0	425	0	443
うち 交付済み	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(3) 道路被害路線数

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
国県道	0	0	3	1	0	0	1	0	5	
市道	0	0	77	21	0	6	211	1	316	

(4) 学校被害

		北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
被害	13	10	23	8	12	10	26	14	116	
休校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 避難の状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
開設 避難所	0	0	0	0	0	0	2	0	2
避難者 (人)	0	0	0	0	0	0	27	0	27

3 液状化による泥処理について

(1) 土嚢袋配布状況

	北	東	中央	江南	秋葉	南	西	西蒲	計
枚数	0	0	6,685	5,515	106	327	303,120	33	315,786

(2) 土嚢袋配布場所

中央区総務課

江南区地域総務課

南区建設課

西区役所、黒埼出張所、西出張所、中野小屋連絡所

4 水道

(1) 断水

市内の断水はほぼ解消

※配水管(水道本管)の漏水修理が完了

(2) 応急給水場所

西区役所、黒埼北部公民館

5 下水道

・管きょ約 67km の一次調査 (マンホール内目視調査) が完了
(うち 10 km が追加調査分)

・一次調査結果に基づく被害状況の確認を行い、二次調査 (管路内 TV カメラ調査等) の対象路線を集約 (約 30 km)

・順次、二次調査を実施中

6 ボランティア

・1月3日 西区社会福祉協議会が災害ボランティアセンター設置

・活動人数 680 人、活動件数 123 件 (主に土砂の撤去、ブロック片運びなど)

※1月14日までの累計