

旧笹川家住宅修理履歴 一覧表

修理時期	修理箇所・棟 (※災害復旧工事)											根拠資料 出典資料	
	表門	表座敷 及び台所	居室部	奥土蔵	雑蔵	文庫	米蔵	飯米蔵	三戸前口 土蔵	井戸小屋	外便所		塀等
	S29. 3. 30 指定						S53. 5. 31 指定						
昭和 33 年 (1958 年)	屋根葺替 工事											—	○「重要文化財笹川家住宅表座敷・居室部・表門修理工事報告書」昭和35年3月 ○「笹川邸今昔」昭和55年3月味方村村史編纂員会編
昭和 34 年 (1959 年)		屋根葺替 工事	屋根葺替 工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
昭和 36 年 (1961 年)	解体修理 工事※	—	—	—	—	解体修理 工事※	—	—	—	—	—	修理 工事※	■「笹川邸今昔」昭和55年3月味方村村史編纂員会編
昭和 39 年 (1964 年)		部分修理 工事※	部分修理 工事※				—	—	—	—	—	—	※「重要文化財笹川家住宅修理工事報告書」昭和58年3月(P9、第二節一 工事に至るまでの経過)に「39年表座敷及び居室部災害復旧工事」との記述があるが、現存する公文書及びその他の既往調査報告書、文献には39年度の修理工事記録は確認されていない。
昭和 50 年 (1975 年)	屋根葺替 工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○笹川邸修理工事関係書類1-1「昭和50年度 文化財表門修理関係綴」昭和50年度の表門修理工事に関する補助金申請書類、及び工事発注とその後委託業者との記録、設計書、精算書類等 ■「笹川邸今昔」昭和55年3月味方村村史編纂員会編
昭和 51 年 (1976 年)					屋根替部分 修理工事	部分修理 工事	床(土間)舗装 工事					—	○笹川邸修理工事関係書類1-3「昭和51年度 笹川邸工事綴 文庫雑倉保存」平成51～52年度の雑蔵・文庫蔵建築工事の検査、工事履行届、設計変更 ○平成51年度米蔵の床(土間)舗装工事(不陸整地突固め) ○「重要文化財笹川家住宅(雑倉及び文庫)保存修理工事報告書」昭和52年8月 ■「笹川邸今昔」昭和55年3月味方村村史編纂員会編
昭和 52 年 (1977 年)	—	—	—	—			—	—	—	—	—	—	
昭和 53 年 (1978 年)	—	部分修理 工事	—	—	—	—	—	—	—	—	部分修理 工事	—	○笹川邸修理工事関係書類1-4 「昭和55年度 重要文化財笹川邸家住宅保存修理工事」 ○「重要文化財笹川家住宅修理工事報告書」昭和58年3月 ■「笹川邸今昔」昭和55年3月味方村村史編纂員会編
昭和 54 年 (1979 年)	部分修理 工事※	—	部分修理 工事※	—	—	—	—	—	—	—	部分修理 工事※	—	
昭和 55 年 (1980 年)	—	—	—	部分修理 工事	—	—	—	屋根替部分 修理工事	部分修理 工事	—	—	—	
昭和 57 年 (1982 年)	—	部分修理 工事	部分修理 工事	—	—	—	屋根替部分 修理工事	—	—	屋根替部分 修理工事	部分修理 工事	—	
昭和 58 年 (1983 年)	—	—	屋根工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○笹川邸修理工事関係書類2-1 「昭和58年度 笹川邸居室部屋根工事防災施設工事」 ○笹川邸修理工事関係書類2-2 「昭和58年度 重要文化財旧笹川家住宅(居室部)保存修理工事」
昭和 62 年 (1987 年)	屋根替部分 修理工事	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○笹川邸修理工事関係書類2-5 「昭和62年度 笹川邸表門保存修理工事(補助実績報告書・補助金請求書・補助金関係書)」
平成3年 (1991 年)	部分修理 工事※	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○笹川邸修理工事関係書類2-12「平成3年度 笹川邸構内整備工事」
平成7年 (1995 年)	—	—	—	—	部分修理 工事	—	—	—	—	—	—	—	○笹川邸修理工事関係書類3-6「平成7年度 笹川邸内補修工事綴」中塀の屋根、雑蔵の下見板張替え、きり除けの吹き替え、なだれ受けの交換に関する業者との契約書類及び記録写真(竣工前後)
平成9年 (1997 年)	—	部分修理 工事	部分修理 工事	部分修理 工事	—	—	部分修理 工事	部分修理 工事	部分修理 工事	—	部分修理 工事	—	○笹川邸修理工事関係書類4-1 「平成9年度 国宝重要文化財等保存整備事業 重要文化財 旧笹川家住宅保存修理工事綴」平成7年4月1日の新潟県北部地震における破損(表座敷・居室壁、三戸前土蔵、奥土蔵の壁の亀裂等)、その後の外便所の上の土壁が崩落等の修理工事
平成 14 年 (2002 年)	—	—	—	—	—	—	—	—	屋根替え 部分工事	—	—	—	○笹川邸修理工事関係書類4-15「平成14年度 笹川邸三戸前口土蔵瓦ふき替え関係綴表門脇進入防止塀修理工事 松倒伏現状変更許可申請」
平成 20 年 (2008 年)	部分修理 工事	部分修理 工事	部分修理 工事	部分修理 工事	部分修理 工事	—	部分修理 工事	部分修理 工事	—	—	—	—	○「建一第78号重要文化財旧笹川家住宅保存修理工事竣工図」歴史文化課合併時に把握していた破損箇所、並びに平成16年新潟県中越地震、平成19年新潟県中越沖地震による破損箇所の修理工事
平成 21 年 (2009 年)						—							
平成 24 年 (2012 年)	—	—	—	—	—	—	部分修理 工事	—	—	—	—	—	○「新潟県 重要文化財旧笹川家住宅米蔵保存修理工事精算書」平成25年9月文化財建造物保存技術協会 米蔵南面の土壁剥落に対応した修理工事
平成 25 年 (2013 年)	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	

※本資料は平成 27 年 10 月までの調査成果を中間的にまとめたものです。