

※赤字：まち歩き点検で特に課題と感じられた新たな意見

	新潟万代地区	白山地区
鉄道駅	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> トイレが多くあったがサインが少なかった。 <input type="checkbox"/> ラチ外にベビースペースがなかった。 <input type="checkbox"/> ホームと電車のすき間が大きい。 (車いすが1人で乗れない) <input type="checkbox"/> 券売機のスペースが暗くせまい。 <input type="checkbox"/> トイレの音声案内はあったが点字がほしい。 <input type="checkbox"/> トイレの中に音声案内があるとよい。(音声ガイド) <input type="checkbox"/> 多機能トイレの入口ボタンの位置がわかる案内がほしい。 <input type="checkbox"/> 待合室の出入口の中と外に誘導ブロックがあると便利。 <input type="checkbox"/> 車いすが通る改札口がわかりづらかった。 <input type="checkbox"/> ~方面という矢印表示などがほしい。 <input type="checkbox"/> 電動車いすだと券売機スペースで台にひじがけが当たる <input type="checkbox"/> 電車の車両の規格が統一できたら良い。 <input type="checkbox"/> エレベーターの非常ボタンがわかりにくい。(デザイン) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 階段付近に行くと音声案内があって良い。 <input type="checkbox"/> トイレの位置へ案内があると良い。トイレが遠い。 <input type="checkbox"/> トイレへ誘導する(音声案内・点字ブロック)がほしい。 (男性女性・多機能への案内) <input type="checkbox"/> 案内表示に漢字が多く分かりづらい。(QRコードを利用した案内などに) <input type="checkbox"/> 案内に距離と時間(歩いて何分・・・)の表示があると良い。 <input type="checkbox"/> トイレへの導線に屋根(上屋)がない箇所がある。 <input type="checkbox"/> エレベーター内でのSOSボタンはあるが声じゃない方法があると良い。 (TV電話など) <input type="checkbox"/> 1人でも利用できそうな駅だ。
バス停	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 乗降口の点字誘導ブロックは乗降どちらか一方で統一してほしい。 <input type="checkbox"/> バス停に点字ブロックもしくは音声案内があると良い。 <input type="checkbox"/> だれもが使いやすいバス停となるような施設を考えてもらいたい。 <input type="checkbox"/> バス待ち環境を考えてもらいたい。(ベンチ・ミスト・上屋など) <input type="checkbox"/> 万代シティバスセンター前はバリアフリー施設(点字・案内表示)が整っているが、良い。 <input type="checkbox"/> ISETAN前のバス停はあまりバリアフリー施設(点字・案内表示)が整っていないが、なかった。 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> バス停の乗降口で耳と目に障害があると、来たかわからないので風で車両を感じる。 <input type="checkbox"/> バス乗降の際にすぐにスロープを出してもらうなど運転士の心遣いもあり良かった。 <input type="checkbox"/> 冬場、上屋や風よけなどが欲しい。 <input type="checkbox"/> スロープを出す際に、運転士からのアナウンスがあるとスムーズに乗れ、 周囲からのサポートも受けられるのでは。 <input type="checkbox"/> バスが来た際に正着してくれればバスのマイクが近くなるのでもっと寄ってほしい。 <input type="checkbox"/> 運転士への教育も伝えるだけでなく、実践的な教育が必要。
道路	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 東港線十字路からラブラ脇に向けて駐輪場の自転車が支障となっている。 <input type="checkbox"/> 歩道だまりの部分は平坦であってほしい。 <input type="checkbox"/> ISETAN脇の駐輪場のところにある歩道・車道の段差が大きかった。 <input type="checkbox"/> 点字ブロックが痛んできてポロポロな所があり車いすも通りづらく感じた。 <input type="checkbox"/> エスコートゾーンがはがれている箇所があった。 (点字ブロックとの優先順位を考慮する) <input type="checkbox"/> アパホテル前、ベビーカーだと遠回りしなければならない箇所がある。 <input type="checkbox"/> 歩道の幅が広いと安心して、ベビーカーも押せて良い。 <input type="checkbox"/> 融雪装置(消雪パイプなど)があると通行しやすい。 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 一部歩道がせまく、勾配きつい所があった。 <input type="checkbox"/> 歩道に電柱があり、ベビーカーなど通りづらい箇所があった。 <input type="checkbox"/> 信号の現示が短かく子供だと、渡りきれない可能性有り。 <input type="checkbox"/> 白山浦の方が歩きやすかった。 <input type="checkbox"/> 点字ブロックがない箇所があった。 <input type="checkbox"/> 電柱にぶつかっても安全なソフトカバーを巻いてほしい。 <input type="checkbox"/> 案内板がよごれて(いたずらされて)いたのでキレイにしてほしい (点検を行ってほしい。) <input type="checkbox"/> 案内を路面表示にして色で判別できる工夫があると良い。 <input type="checkbox"/> 歩道は冬季凍結すると危険な箇所がある。
建物	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エレベーターかごが大きいと使いやすい。 <input type="checkbox"/> エレベーターの音声案内がわかりやすかった。 <input type="checkbox"/> バリアフリー基準に適合した備が進んできている (点字、ブロックなど) <input type="checkbox"/> 人どうしの声がけなど「心のバリアフリー」が周知されると良い。 <input type="checkbox"/> 駅前のビルへの出入りにスロープの無いビルがまだまだある。(飲食店なども) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 多機能トイレに緊急ボタンがない。(建物年数が経っている) <input type="checkbox"/> 緊急時のお知らせ等がない。ディスプレイなどがあると良い。 <input type="checkbox"/> 手ずりに点字表示や音声案内があるだけでも利用しやすい。
公園	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> エレベーターや歩道も広く使いやすかった。 <input type="checkbox"/> 園路にある柵にすき間があり、小さい子供だとすり抜ける可能性がある。 <input type="checkbox"/> エレベーターに緊急時の電話番号はあったが音声以外の方法でのコミュニケーションツールがほしい。 <input type="checkbox"/> エレベーターの前室は夏場高温となる。(ヒートショックの心配) <input type="checkbox"/> 手すりもステンレスで夏場はやけどの可能性。(材質への配慮) <input type="checkbox"/> 園路で分枝するところで案内がほしい。 <input type="checkbox"/> 夜間のライトの考慮をもらいたい。 	